Duun Industrier as
7630 Åsen, Norway
www.duun.no

Servicemelding

Produkt:	Servicemeldingsnr:	Ver:
VM100	4111-S001	1

Symptom

Klyveren regulerer ikke mellom kraftgang og ilgang.

Årsak

1. Ventilen for innslag av kraftgang opererer ikke.

Løsning

Ventilen for innslag av kraftgang er en innsatsventil som sitter i regenerativblokka montert på klyvesylinderen.
Demonter innsatsventilen og fjern eventuelle urenheter. Kontroller om den kan opereres manuelt ved å trykke enden mot et rent og hardt underlag. Se også etter at alle tetninger er intakte.
Monter ventilen og prøvekjør klyveren.