

Servicemelding

Produkt: SP200	Servicemeldingsnr: 3112-S003	Ver: 1
-------------------	---------------------------------	-----------

Symptom

Bytte kuttering.


Årsak

Kutteringen er deformert eller utslitt.

Løsning

Bytt kuttingen med en ny.

Skru løs de fire skruene som holder kuttingen.



Ha på loctite og fest ny ring.

