

Servicemelding

Produkt: SP200	Servicemeldingsnr: 3112-S010	Ver: 1
-------------------	---------------------------------	-----------

Symptom

Dobbelgearboksen nede på pumpefeste sitter løst.

Årsak

Den delen av dobbelgearboksen som peker bort fra traktoren skal **IKKE** skrues helt fast.

Løsning

Gearboksen er festet på en brakett som skal sitte løst mot pumpefeste. Dette er for å unngå spenn i gearboksen under oppstart og når man beveger pumpa. **IKKE** stram til skruen som er avmerket på bilde.

