

Servicemelding

Produkt: PA20	Servicemeldingsnr: 3221-S001	Ver: 1
------------------	---------------------------------	-----------

Symptom

Rister når man senker propellen ned med toppstaget på PA20

Årsak

Antisigeventilen på toppstaget slår ut og inn

Løsning

Legg inn struping mellom hydraulikkslangene og antisigeventilen.

Bruk 2 stk. strupeskiller 12x1 med 1,5 mm åpning. En skive pr. slange.

