

Servicemelding

Produkt:
VM370Servicemeldingsnr:
4131-S004Ver:
1

Symptom

Lekkasje fra hydraulikkblokk 2955419

Årsak

O-ring er ikke tett og må byttes

Løsning

Skrut ut sekskanten på pluggen og sett inn ny O-ring. 2233028 O-ring 28,2 X 3,0 70NBR
Estimert tidsforbruk er 30 min.