

## Service melding

Produkt: SP200	Service meldingsnr: 3112-S012	Ver: 1
-------------------	----------------------------------	-----------

### Skifte olje på dobbel gearboks skråpumpe og kombipumpe.

På nyere pumper med GB gearbokser er det tappplugg under gearboksen. På disse pumpene er det bare å tappe av oljen på vanlig vis.

På eldre pumper md BYPY og Comer gearbokser må man bruke oljesuger eller skru av gearboksen for å få tømt den.

Fordel å flushe gearboksen med for eksempel diesel og få rensset den skikkelig før boksen fylles med ny olje.