

Servicemelding

Produkt: VM100	Servicemeldingsnr: 4111-S007	Ver: 1
-------------------	---------------------------------	-----------

Symptom

Klyvestempelet går ikke helt tilbake

Årsak

1. Spon har samlet seg i glidesporet for klyvestempelet.
2. Klyvemekanismen er feiljustert slik at klyveventilen ikke opererer normalt.
3. Stempelet i hydraulikksylinderen har løsnet og skrudd seg ut.

Løsning

1. Still om fra 40cm til 60cm klyvelengde og kjør klyveren et par ganger. Still deretter om til 40cm igjen.
2. Se [4111-S005](#)
3. Sylinderen må demonteres.